



台灣檢驗科技股份有限公司

二氧化碳監測記錄表

案件編號：S1141100409

監測日期：2025/11/28

報告編號：DNH25C00172

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：彭厚達


監測儀器：TSI-T75151714012

監測編號	監測處所	監測時間		監測結果 (ppm)	法定標準 (ppm)	結果分析 (%)	備註
		起	迄				
△01	忠孝樓 1F 校安中心	10:50	10:51	823	5000	16.5	符合規定
△02	忠孝樓 1F 學務長室	10:51	10:52	838	5000	16.8	符合規定
△03	忠孝樓 1F 總務處	10:52	10:53	834	5000	16.7	符合規定
△04	忠孝樓 1F 總務長室	10:53	10:54	872	5000	17.4	符合規定
△05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	10:49	10:50	1208	5000	24.2	符合規定
△06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	10:46	10:47	680	5000	13.6	符合規定
△07	忠孝樓 2F 教學發展處	10:50	10:51	821	5000	16.4	符合規定
△08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	10:45	10:46	787	5000	15.7	符合規定
△09	忠孝樓 3F 招生事務中心	10:46	10:47	716	5000	14.3	符合規定
△10	忠孝樓 3F 職發處	10:45	10:46	685	5000	13.7	符合規定
△11	忠孝樓 4F 會計室	10:43	10:44	930	5000	18.6	符合規定
△12	忠孝樓 4F 秘書室	10:44	10:45	694	5000	13.9	符合規定
△13	圖書館 B2F 第一自修室	10:39	10:40	550	5000	11.0	符合規定
△14	圖書館 1F 閱讀區	10:36	10:37	553	5000	11.1	符合規定
△15	圖書館 2F 主任辦公室	10:37	10:38	535	5000	10.7	符合規定
△16	圖書館 2F 圖書出納服務台	10:30	10:31	533	5000	10.7	符合規定
△17	圖書館 2F 閱讀區	10:30	10:31	589	5000	11.8	符合規定
△18	圖書館 3F 閱讀區	10:31	10:32	548	5000	11.0	符合規定
△19	圖書館 4F 行政辦公室	10:34	10:35	569	5000	11.4	符合規定
△20	圖書館 4F 閱讀區	10:34	10:35	557	5000	11.1	符合規定
△21	圖書館 4F 研究小間	10:31	10:32	529	5000	10.6	符合規定
△22	誠信館 5F 球場	10:26	10:27	543	5000	10.9	符合規定
△23	誠信館 6F 球場	10:25	10:26	540	5000	10.8	符合規定
△24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	10:21	10:22	567	5000	11.3	符合規定
△25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	10:20	10:21	517	5000	10.3	符合規定
△26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	10:19	10:20	578	5000	11.6	符合規定
△27	人文大樓 4F K46 語言中心	10:13	10:14	603	5000	12.1	符合規定
△28	人文大樓 5F K56 應用日語系	10:11	10:12	617	5000	12.3	符合規定
△29	人文大樓 6F K66 應用英語系	10:09	10:10	562	5000	11.2	符合規定
△30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	10:09	10:10	560	5000	11.2	符合規定

註記：

1. 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度)×100% 若此結果 >50%，建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523



案件編號： S1141100409

監測日期：2025/11/28

報告編號： DNH25C00172

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：彭厚達


監測儀器：TSI-T75151714012

[illegible]

註記：

1. 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度) $\times 100\%$ 若此結果 $> 50\%$, 建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523





台灣檢驗科技股份有限公司

照度監測記錄表

案件編號：S1141100409

監測日期：2025/11/28

報告編號：DNH25C00172

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：彭厚達


監測儀器：TM-205-240501170

監測編號	測定位置/區域	監測時間		測定結果 (LUX)	法定標準 ¹ (LUX)	備註
		起	迄			
*01	忠孝樓 1F 校安中心	10:50	10:51	506	300	
*02	忠孝樓 1F 學務長室	10:51	10:52	531	300	
*03	忠孝樓 1F 總務處	10:52	10:53	462	300	
*04	忠孝樓 1F 總務長室	10:53	10:54	531	300	
*05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	10:49	10:50	512	300	
*06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	10:46	10:47	492	300	
*07	忠孝樓 2F 教學發展處	10:50	10:51	594	300	
*08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	10:45	10:46	471	300	
*09	忠孝樓 3F 招生事務中心	10:46	10:47	532	300	
*10	忠孝樓 3F 職發處	10:45	10:46	501	300	
*11	忠孝樓 4F 會計室	10:43	10:44	400	300	
*12	忠孝樓 4F 秘書室	10:44	10:45	544	300	
*13	圖書館 B2F 第一自修室	10:39	10:40	639	300	
*14	圖書館 1F 閱讀區	10:36	10:37	607	300	
*15	圖書館 2F 主任辦公室	10:37	10:38	877	300	
*16	圖書館 2F 圖書出納服務台	10:30	10:31	1067	300	
*17	圖書館 2F 閱讀區	10:30	10:31	541	300	
*18	圖書館 3F 閱讀區	10:31	10:32	948	300	
*19	圖書館 4F 行政辦公室	10:34	10:35	784	300	
*20	圖書館 4F 閱讀區	10:34	10:35	898	300	
*21	圖書館 4F 研究小間	10:31	10:32	657	300	
*22	誠信館 5F 球場	10:26	10:27	527	300	
*23	誠信館 6F 球場	10:25	10:26	1232	300	
*24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	10:21	10:22	484	300	
*25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	10:20	10:21	337	300	
*26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	10:19	10:20	484	300	
*27	人文大樓 4F K46 語言中心	10:13	10:14	568	300	
*28	人文大樓 5F K56 應用日語系	10:11	10:12	474	300	
*29	人文大樓 6F K66 應用英語系	10:09	10:10	427	300	
*30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	10:09	10:10	328	300	

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523



案件編號：S1141100409

監測日期：2025/11/28

報告編號： DNH25C00172

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：彭厚達

監測儀器：TM-205-240501170

[illegible]

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523

