



台灣檢驗科技股份有限公司

二氧化碳監測記錄表

案件編號：S1140400549

監測日期：2025/05/08

報告編號：DNH25500355

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：王俊凱

監測儀器：TSI-T75151714012

監測編號	監測處所	監測時間		監測結果 (ppm)	法定標準 (ppm)	結果分析 (%)	備註
		起	迄				
△01	忠孝樓 1F 軍訓處	14:09	14:10	956	5000	19.1	符合規定
△02	忠孝樓 1F 學務長室	14:09	14:10	615	5000	12.3	符合規定
△03	忠孝樓 1F 總務處	14:07	14:08	800	5000	16.0	符合規定
△04	忠孝樓 1F 總務長室	14:08	14:09	811	5000	16.2	符合規定
△05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	14:56	14:57	644	5000	12.9	符合規定
△06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	14:55	14:56	687	5000	13.7	符合規定
△07	忠孝樓 2F 進修部	14:57	14:58	723	5000	14.5	符合規定
△08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	14:53	14:54	628	5000	12.6	符合規定
△09	忠孝樓 3F 副校長室	14:53	14:54	765	5000	15.3	符合規定
△10	忠孝樓 3F 職發處	14:54	14:55	663	5000	13.3	符合規定
△11	忠孝樓 4F 會計室	14:52	14:53	533	5000	10.7	符合規定
△12	忠孝樓 4F 秘書室	14:51	14:52	629	5000	12.6	符合規定
△13	圖書館 B2F 第一自修室	14:21	14:22	553	5000	11.1	符合規定
△14	圖書館 1F 閱讀區	14:18	14:19	573	5000	11.5	符合規定
△15	圖書館 2F 主任辦公室	14:12	14:13	565	5000	11.3	符合規定
△16	圖書館 2F 圖書出納服務台	14:13	14:14	592	5000	11.8	符合規定
△17	圖書館 2F 閱讀區	14:13	14:14	581	5000	11.6	符合規定
△18	圖書館 3F 閱讀區	14:14	14:15	553	5000	11.1	符合規定
△19	圖書館 4F 行政辦公室	14:16	14:17	612	5000	12.2	符合規定
△20	圖書館 4F 閱讀區	14:17	14:18	537	5000	10.7	符合規定
△21	圖書館 4F 研究小間	14:15	14:16	619	5000	12.4	符合規定
△22	誠信館 5F 球場	14:27	14:28	590	5000	11.8	符合規定
△23	誠信館 6F 球場	14:25	14:26	593	5000	11.9	符合規定
△24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	14:41	14:42	581	5000	11.6	符合規定
△25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	14:39	14:40	509	5000	10.2	符合規定
△26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	14:38	14:39	657	5000	13.1	符合規定
△27	人文大樓 4F K46 語言中心	14:36	14:37	488	5000	9.8	符合規定
△28	人文大樓 5F K56 應用日語系	14:35	14:36	650	5000	13.0	符合規定
△29	人文大樓 6F K66 應用英語系	14:33	14:34	671	5000	13.4	符合規定
△30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	14:31	14:32	1181	5000	23.6	符合規定

註記：

1. 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度)×100% 若此結果 >50%，建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.6 發行日期：1130122



監測儀器：TSI-T75151714012



版次: 2.6 發行日期: 1130122



台灣檢驗科技股份有限公司

照度監測記錄表

案件編號：S1140400549

監測日期：2025/5/8

報告編號：DNH25500355

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：王俊凱

監測儀器：TM-205-240501170

監測編號	測定位置/區域	監測時間		測定結果 (LUX)	法定標準 ¹ (LUX)	備註
		起	迄			
*01	忠孝樓 1F 軍訓處	14:09	14:10	574	300	
*02	忠孝樓 1F 學務長室	14:09	14:10	510	300	
*03	忠孝樓 1F 總務處	14:07	14:08	485	300	
*04	忠孝樓 1F 總務長室	14:08	14:09	648	300	
*05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	14:56	14:57	617	300	
*06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	14:55	14:56	613	300	
*07	忠孝樓 2F 進修部	14:57	14:58	423	300	
*08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	14:53	14:54	713	300	
*09	忠孝樓 3F 副校長室	14:53	14:54	864	300	
*10	忠孝樓 3F 職發處	14:54	14:55	642	300	
*11	忠孝樓 4F 會計室	14:52	14:53	614	300	
*12	忠孝樓 4F 秘書室	14:51	14:52	1029	300	
*13	圖書館 B2F 第一自修室	14:21	14:22	725	300	
*14	圖書館 1F 閱讀區	14:18	14:19	851	300	
*15	圖書館 2F 主任辦公室	14:12	14:13	595	300	
*16	圖書館 2F 圖書出納服務台	14:13	14:14	1060	300	
*17	圖書館 2F 閱讀區	14:13	14:14	895	300	
*18	圖書館 3F 閱讀區	14:14	14:15	681	300	
*19	圖書館 4F 行政辦公室	14:16	14:17	1157	300	
*20	圖書館 4F 閱讀區	14:17	14:18	892	300	
*21	圖書館 4F 研究小間	14:15	14:16	646	300	
*22	誠信館 5F 球場	14:27	14:28	423	300	
*23	誠信館 6F 球場	14:25	14:26	573	300	
*24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	14:41	14:42	971	300	
*25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	14:39	14:40	410	300	
*26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	14:38	14:39	823	300	
*27	人文大樓 4F K46 語言中心	14:36	14:37	707	300	
*28	人文大樓 5F K56 應用日語系	14:35	14:36	678	300	
*29	人文大樓 6F K66 應用英語系	14:33	14:34	729	300	
*30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	14:31	14:32	306	300	

註記：

- 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
- 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
- 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.6 發行日期：1130122



案件編號： S1140400549

監測日期：2025/5/8

報告編號： DNH25500355

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：王俊凱

監測儀器：TM-205-240501170

[illegible]

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次: 2.6 發行日期: 1130122

