



台灣檢驗科技股份有限公司

二氧化碳監測記錄表

案件編號：S1150600360

監測日期：2026/06/23

報告編號：DNH26700376

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：陳瑋皓

監測儀器：TSI-T75151907002

監測編號	監測處所	監測時間		監測結果 (ppm)	法定標準 (ppm)	結果分析 (%)	備註
		起	迄				
△01	忠孝樓 1F 校安中心	15:32	15:33	995	5000	19.9	符合規定
△02	忠孝樓 1F 學務長室	15:33	15:34	795	5000	15.9	符合規定
△03	忠孝樓 1F 總務處	15:44	15:45	684	5000	13.7	符合規定
△04	忠孝樓 1F 總務長室	15:45	15:46	763	5000	15.3	符合規定
△05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	15:42	15:43	689	5000	13.8	符合規定
△06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	15:41	15:42	872	5000	17.4	符合規定
△07	忠孝樓 2F 教學發展處	15:43	15:44	889	5000	17.8	符合規定
△08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	15:39	15:40	514	5000	10.3	符合規定
△09	忠孝樓 3F 招生事務中心	15:38	15:39	573	5000	11.5	符合規定
△10	忠孝樓 3F 職發處	15:40	15:41	588	5000	11.8	符合規定
△11	忠孝樓 4F 會計室	15:37	15:38	618	5000	12.4	符合規定
△12	忠孝樓 4F 秘書室	15:36	15:37	660	5000	13.2	符合規定
△13	圖書館 B2F 第一自修室	15:24	15:25	622	5000	12.4	符合規定
△14	圖書館 1F 閱讀區	15:23	15:24	570	5000	11.4	符合規定
△15	圖書館 2F 主任辦公室	15:17	15:18	644	5000	12.9	符合規定
△16	圖書館 2F 圖書出納服務台	15:18	15:19	638	5000	12.8	符合規定
△17	圖書館 2F 閱讀區	15:19	15:20	637	5000	12.7	符合規定
△18	圖書館 3F 閱讀區	15:20	15:21	511	5000	10.2	符合規定
△19	圖書館 4F 行政辦公室	15:21	15:22	852	5000	17.0	符合規定
△20	圖書館 4F 閱讀區	15:22	15:23	626	5000	12.5	符合規定
△21	圖書館 4F 研究小間	15:21	15:22	857	5000	17.1	符合規定

註記：

1. 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度)×100% 若此結果 >50%，建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523



案件編號： S1150600360

監測日期：2026/06/23

報告編號： DNH26700376

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：陳瑋皓


監測儀器：TSI-T75151907002

[illegible]

註記：

1. 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度) $\times 100\%$ 若此結果 $> 50\%$, 建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523





台灣檢驗科技股份有限公司

照度監測記錄表

案件編號：S1150600360

監測日期：2026/6/23

報告編號：DNH26700376

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：陳瑋皓


監測儀器：TM-205-241200400

監測編號	測定位置/區域	監測時間		測定結果 (LUX)	法定標準 ¹ (LUX)	備註
		起	迄			
△01	忠孝樓 1F 校安中心	15:32	15:33	520	300	
△02	忠孝樓 1F 學務長室	15:33	15:34	335	300	
△03	忠孝樓 1F 總務處	15:44	15:45	513	300	
△04	忠孝樓 1F 總務長室	15:45	15:46	550	300	
△05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	15:42	15:43	633	300	
△06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	15:41	15:42	596	300	
△07	忠孝樓 2F 教學發展處	15:43	15:44	658	300	
△08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	15:39	15:40	618	300	
△09	忠孝樓 3F 招生事務中心	15:38	15:39	673	300	
△10	忠孝樓 3F 職發處	15:40	15:41	578	300	
△11	忠孝樓 4F 會計室	15:37	15:38	587	300	
△12	忠孝樓 4F 秘書室	15:36	15:37	1051	300	
△13	圖書館 B2F 第一自修室	15:24	15:25	659	300	
△14	圖書館 1F 閱讀區	15:23	15:24	730	300	
△15	圖書館 2F 主任辦公室	15:17	15:18	568	300	
△16	圖書館 2F 圖書出納服務台	15:18	15:19	847	300	
△17	圖書館 2F 閱讀區	15:19	15:20	1618	300	
△18	圖書館 3F 閱讀區	15:20	15:21	863	300	
△19	圖書館 4F 行政辦公室	15:21	15:22	856	300	
△20	圖書館 4F 閱讀區	15:22	15:23	732	300	

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523



案件編號：S1150600360

監測日期：2026/6/23

報告編號：DNH26700376

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：陳瑋皓

監測儀器：TM-205-241200400

監測編號	測定位置/區域	監測時間		測定結果 (LUX)	法定標準 ¹ (LUX)	備註
		起	迄			
△21	圖書館 4F 研究小間	15:21	15:22	582	300	
△22	誠信館 5F 球場	13:42	13:43	448	300	
△23	誠信館 6F 球場	13:43	13:44	608	300	
△24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	15:05	15:06	548	300	
△25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	15:04	15:05	336	300	
△26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	13:03	13:04	592	300	
△27	人文大樓 4F K46 語言中心	15:02	15:03	535	300	
△28	人文大樓 5F K56 應用日語系	15:01	15:02	616	300	
△29	人文大樓 6F K66 應用英語系	15:00	15:01	411	300	
△30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	13:44	13:45	970	300	
△31	綜合教學大樓 8F 國際會議廳 中控室	15:11	15:12	354	300	
	以下空白					

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。
2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。
3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.7 發行日期：1140523

