



台灣檢驗科技股份有限公司

二氧化碳監測記錄表



案件編號：S1131100326

監測日期：2024/11/29

報告編號：DNH24C00102

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：王俊凱

監測儀器：TSI-T75151832001

監測編號	監測處所	監測時間		監測結果 (ppm)	法定標準 (ppm)	結果分析 (%)	備註
		起	迄				
△01	忠孝樓 1F 軍訓處	14:11	14:12	657	5000	13.1	符合規定
△02	忠孝樓 1F 學務長室	14:10	14:11	599	5000	12.0	符合規定
△03	忠孝樓 1F 總務處	14:09	14:10	908	5000	18.2	符合規定
△04	忠孝樓 1F 總務長室	14:08	14:09	1204	5000	24.1	符合規定
△05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	14:13	14:14	640	5000	12.8	符合規定
△06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	14:14	14:15	555	5000	11.1	符合規定
△07	忠孝樓 2F 進修部	14:18	14:19	800	5000	16.0	符合規定
△08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	14:16	14:17	568	5000	11.4	符合規定
△09	忠孝樓 3F 副校長室	14:17	14:18	626	5000	12.5	符合規定
△10	忠孝樓 3F 職發處	14:18	14:19	682	5000	13.6	符合規定
△11	忠孝樓 4F 會計室	14:20	14:21	740	5000	14.8	符合規定
△12	忠孝樓 4F 秘書室	14:22	14:23	646	5000	12.9	符合規定
△13	圖書館 B2F 第一自修室	14:41	14:42	545	5000	10.9	符合規定
△14	圖書館 1F 閱讀區	14:30	14:31	511	5000	10.2	符合規定
△15	圖書館 2F 主任辦公室	14:25	14:26	522	5000	10.4	符合規定
△16	圖書館 2F 圖書出納服務台	14:26	14:27	467	5000	9.3	符合規定
△17	圖書館 2F 閱讀區	14:27	14:28	587	5000	11.7	符合規定
△18	圖書館 3F 閱讀區	14:29	14:30	518	5000	10.4	符合規定
△19	圖書館 4F 行政辦公室	14:32	14:33	675	5000	13.5	符合規定
△20	圖書館 4F 閱讀區	14:33	14:34	598	5000	12.0	符合規定
△21	圖書館 4F 研究小間	14:31	14:32	634	5000	12.7	符合規定
△22	誠信館 5F 球場	14:46	14:47	522	5000	10.4	符合規定
△23	誠信館 6F 球場	14:47	14:48	484	5000	9.7	符合規定
△24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	15:14	15:15	524	5000	10.5	符合規定
△25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	15:11	15:12	439	5000	8.8	符合規定
△26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	15:09	15:10	523	5000	10.5	符合規定
△27	人文大樓 4F K46 語言中心	15:07	15:08	473	5000	9.5	符合規定
△28	人文大樓 5F K56 應用日語系	15:04	15:05	630	5000	12.6	符合規定
△29	人文大樓 6F K66 應用英語系	15:02	15:03	493	5000	9.9	符合規定
△30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	14:59	15:00	876	5000	17.5	符合規定

註記：

- 結果分析為 (監測結果)/(法定濃度)×100% 若此結果 >50%，建議管理者應對此物質執行適當的安全衛生管理對策。
- 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。
- 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.6 發行日期：1130122





台灣檢驗科技股份有限公司

照度監測記錄表



台灣檢驗科技股份有限公司

案件編號：S1131100326

監測日期：2024/11/29

報告編號：DNH24C00102

公司地址：新北市板橋區文化路1段313號

聯絡人員：陳虹吟

監測項目：照度

監測方法：直讀式儀器量測

監測人員：王俊凱

監測儀器：TM-205-230303644

監測編號	測定位置/區域	監測時間		測定結果 (LUX)	法定標準 ¹ (LUX)	備註
		起	迄			
*01	忠孝樓 1F 軍訓處	14:11	14:12	399	300	
*02	忠孝樓 1F 學務長室	14:10	14:11	330	300	
*03	忠孝樓 1F 總務處	14:09	14:10	304	300	
*04	忠孝樓 1F 總務長室	14:08	14:09	356	300	
*05	忠孝樓 2F 數位宣傳辦公室	14:13	14:14	574	300	
*06	忠孝樓 2F 校務永續發展處	14:14	14:15	552	300	
*07	忠孝樓 2F 進修部	14:18	14:19	440	300	
*08	忠孝樓 3F 註冊組/課務組	14:16	14:17	499	300	
*09	忠孝樓 3F 副校長室	14:17	14:18	328	300	
*10	忠孝樓 3F 職發處	14:18	14:19	440	300	
*11	忠孝樓 4F 會計室	14:20	14:21	538	300	
*12	忠孝樓 4F 秘書室	14:22	14:23	693	300	
*13	圖書館 B2F 第一自修室	14:41	14:42	561	300	
*14	圖書館 1F 閱讀區	14:30	14:31	703	300	
*15	圖書館 2F 主任辦公室	14:25	14:26	498	300	
*16	圖書館 2F 圖書出納服務台	14:26	14:27	741	300	
*17	圖書館 2F 閱讀區	14:27	14:28	624	300	
*18	圖書館 3F 閱讀區	14:29	14:30	571	300	
*19	圖書館 4F 行政辦公室	14:32	14:33	472	300	
*20	圖書館 4F 閱讀區	14:33	14:34	501	300	
*21	圖書館 4F 研究小間	14:31	14:32	652	300	
*22	誠信館 5F 球場	14:46	14:47	495	100	
*23	誠信館 6F 球場	14:47	14:48	678	100	
*24	人文大樓 1F K16 休閒遊憩管理系	15:14	15:15	426	300	
*25	人文大樓 2F K26 商貿外語學院	15:11	15:12	1795	300	
*26	人文大樓 3F K36 通識教育學部	15:09	15:10	354	300	
*27	人文大樓 4F K46 語言中心	15:07	15:08	461	300	
*28	人文大樓 5F K56 應用日語系	15:04	15:05	394	300	
*29	人文大樓 6F K66 應用英語系	15:02	15:03	383	300	
*30	人文大樓 8F K86 數位發展與學習研究中心	14:59	15:00	503	300	

註記：

1. 依據職業安全衛生設施規則313條規定，各類工作場所之採光照明辦理。

2. 本監測報告之數據僅能代表採樣當時之分布情況。

3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.6 發行日期：1130122



